Gerät sehr Klopf empfindlich ⇒ schaltet ab

⇓

Trafo prüfen = Drosseln prüfen

⇓

Diode 507 prüfen, eventuell geplatzt

Fehler:

Gleichgerichtete Spannung von D606 zu hoch (ca. 42V) im Gegensatz zu D 605 (ca. 22 V)

⇓

Endstufe defekt (4x IRF641)

⇓

Gleichrichter dioden 021 + 022 auswechseln

Keine Ruhestrom einstellung möglich

⇓

Transistor (Q 103, 203, 303, 403 je nach Kanal)
Z-Diode 8,2V (D 105, 205, 305, 405 je nach Kanal)
Poti 1kΩ (VR 101, 201, 301, 401 je nach Kanal)
austauschen

Relais zieht nicht an, On-line LED ist an

⇓

Offset. Spannungen der Endstufen kontrollieren

⇓

Gleichspannung messen

⇓

zu stellende Endstufe ändern

16.12.1976